

Reparering av spricka i akterspegeln

1. Lösgör alu-skivorna runt motorfästet (samt vid behov motorbrunnens dräneringstub)
2. Borra hål genom plasten där sprickorna slutar och utvidga sprickan något med t.ex. knivspets.
3. Fyll sprickan med Terhi Fix och använd vid behov en remsa glasfiberväv som förstärkning *eller* limma en skiva av ABS-plast över hela det skadade området. Skivan fästes med skruvar som kan avlägsnas när limmet torkat. Spackla igen skruvhålen och jämna ut kanterna med Terhi Fix. Låt torka.
4. Slipa, måla över och montera tillbaka alu-skivorna (samt ny dränering).

Tillbehör

ABS-skiva eller glasfiberväv

1 x Terhi Fix 300g

1 x Terhi Fix 120g

1 x målfärg

Ny genomföring (vid behov)



OBS

Ytorna bör vara rena och torra samt temperaturen minst +15C under lagningen och under limmets torkning (ca 24 timmar).